SAVAGE A41

Cagoule de soudage automatique professionnelle

La cagoule de soudage Savage A41 est une amélioration de la célèbre Savage A40 avec une interface utilisateur numérique mise à jour, un bouton de meulage externe simplifié et une plage d'opacité plus vaste. En s'inspirant des modèles Sentinel A60 et Savage A50LUX d'ESAB, l'interface utilisateur du Savage A41 comprend désormais une interface utilisateur à boutons-poussoirs numériques claire et simple, avec un retour de réglage précis à l'aide d'un écran LED multicolore afin que vous connaissiez la teinte exacte, le délai et le réglage de sensibilité que vous avez sélectionnés. La Savage A41 conserve tous les autres atouts de la Savage A40, y compris la technologie TRUE COLOR, les excellentes caractéristiques optiques et notre design de coque distinctif.

- Quatre capteurs d'arc pour une réaction plus rapide
- Couverture plus large et zone de visualisation plus importante de 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 po) offrant un large champ de vision et une meilleure perception de l'espace
- Contrôles de sensibilité et de délai adaptables utilisant le réglage numérique/Interface LED avec une vaste plage d'utilisation, du soudage MIG à forte intensité au plus délicat des processus TIG
- Bouton de meulage activé de l'extérieur. Mode de meulage à teinte 4
- True Color Cellule optoélectronique avec réglage passif à opacité 4 permettant une vue plus lumineuse et une meilleure définition des couleurs

Visitez **esab.com** pour plus d'informations.

Processus de soudage

- Découpe par oxycombustion
- Découpe au plasma
- Meulage
- Soudage, GMAW (MIG/MAG)
- Soudage, GTAW (TIG)
- Soudage, PAW (Plasma Arc Welding)
- Soudage, SMAW/MMA (Stick)

Nouvel affichage LED multicolore

SAVAGE A41

Caractéristiques	
Dimensions de la cellule optoélectronique	110 x 90 x 7,8 mm (4,33 x 3,54 x 0,3 pouces)
Champ de vision	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 po.)
Opacité de la visière	DIN 4, 8-13 Automatique
Source	Cellule solaire, batterie remplaçable (1*CR2450 lithium). Alertes de batterie faible.
Capteurs	4
Temps de commutation, de l'état sombre à l'état clair	0,1-0,9 s
Temps de basculement, à 23 °C	0,07 ms
Marque de certification et normes	CE : EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI : 787.1+, CSA : Z94.3
Garantie	2 ans
Poids	500 g (1,1 lb)

Informations de commande	
Savage A41 8-13 Noir, Batterie remplaçable	0700504100
Savage A41 8-13 Jaune, Batterie remplaçable	0700504101

La livraison comprend : une cagoule complète, 2 écrans de protection extérieurs, 1 écran intérieur de remplacement, une pile CR2450 et un manuel de sécurité.

Pièces d'usure et de rechange		
1	Serre-tête	0700000483
2	Bandeau anti-transpiration	0700000414
3	Écran de protection extérieur	0700000010
4	Écran de protection intérieur	0700000482
5	Support de cellule optoélectronique	0700000418
6	Cadre pour cellule avec vis	0700000419
7	Adaptateur universel pour casque de sécurité Savage A40 / A41	0700000484
	2 piles CR2450	0700000807
	Verre grossissant +1,0 dioptrie	0700000084
	Verre grossissant +1,5 dioptrie	0700000085
	Verre grossissant +2,0 dioptrie	0700000086
	Verre grossissant +2,5 dioptrie	0700000087



ESAB / esab.com

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XA00318840 FR/FR 01/2025 ESAB se réserve le droit de modifier les images et les caractéristiques des produits sans préavis. Les images des produits peuvent ne pas être une représentation exacte.