

Balai charbon 1128X avec rupteur



Référence : 1128X

Description :

Balai charbon pour appareil électroportatif 1128X. Epaisseur : 6,3 mm Largeur : 16 mm Hauteur : 22 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Meuleuse 3 601 H52 L02 (3 601 H52 L02), Scie 3 601 M17 5H1 (3 601 M17 5H1), Défonceuse GBF 65 A (0 601 368 793), Scie GCD 12J (3 601 M28 000, 030, 040, 060, 070, 080, 0B0, 0F0, 0L0), Scie GCM 10 (3 601 M20 170, 190), Scie GCM 10 J (3 601 M20 200, 230, 270), Scie GCM 10 M (3 601 M20 140, 180, 1B0, 1E0, 1H0, 1K0, 1L0, 1N0), Scie GCO 2 (3 601 L17 340, 3B0, 3F0, 3K0, 3L0), Scie GCO 2000 (3 601 L17 0C0, 0C1, 0D0, 0D1, 0G0, 0G1, 260, 5D0, 5G0), Scie GCO 2400J (3 601 M18 040, 0K0), Affleureuse GNF 65 A (0 601 368 703, 708, 732, 737, 740, 742, 765), Meuleuse GNS 14 (0 601 359 037, 060, 061, 062, 063), Meuleuse GNS 14 W (0 601 359 103, 137), Affleureuse GSF 100 A (0 601 367 703, 732, 734, 737, 740, 741, 742, 750, 765), Meuleuse GWS 18 U (0 601 353 003, 032, 037, 038, 042, 048, 050, 065, 186, 187), Meuleuse GWS 180 J (0 601 751 920), Meuleuse GWS 18-180 (0 601 351 003, 005, 006, 032, 034, 037, 038, 041, 042, 047, 048, 050, 065, 078, 079, 086, 087, 903, 932, 965), Meuleuse GWS 18-230 (0 601 352 003, 004, 032, 034, 037, 038, 041, 042, 047, 048, 050, 065, 078, 079, 086, 087, 903, 932, 965), Meuleuse GWS 19-180 (0 601 351 103, 108, 113, 132, 150, 165, 803, 813, 832, 865), Meuleuse GWS 19-230 (0 601 352 103, 108, 113, 132, 150, 165, 803, 813, 832, 865), Meuleuse GWS 2000 (0 601 849 1AC 0 601 850 1H7), Meuleuse GWS 2000-18 J (0 601 751 922), Meuleuse GWS 2000-18 JH (0 601 849 922), Meuleuse GWS 2000-180 J (0 601 351 820), Meuleuse GWS 2000-23 J (0 601 752 922), Meuleuse GWS 2000-23 JH (0 601 850 922), Meuleuse GWS 2000-230 (0 601 352 120, 121, 122), Meuleuse GWS 2000-230 J (0 601 352 820), Meuleuse GWS 2000-230 JH (0 601 850 925), Meuleuse GWS 20-180 (0 601 356 003, 006, 032, 034, 036, 037, 038, 041, 042, 048, 050, 065, 079, 086, 087, 903, 932, 965 . 0 601 751 003, 004, 006, 008, 013, 020, 021, 034, 037, 040, 042, 043, 050, 140, 150 0 601 849 104, 106, 140, 1A0, 1A3, 1A4, 1A6, 1AB, 1AD, 1AF, 1B4, 1B6, 1F0, 1F3,), Meuleuse GWS 20-180 H (0 601 849 003, 004, 005, 006, 040, 042, 043, 050, 1A9, 1H0 3 601 H49 L03), Meuleuse GWS 20-180 J (0 601 751 913), Meuleuse GWS 20-180 JH (0 601 849 903, 922), Meuleuse GWS 20-230 (0 601 357 003, 006, 032, 034, 036, 037, 038, 041, 042, 048, 050, 065, 903, 932, 965, 0 601 752 003, 004, 006, 008, 013, 032, 034, 037, 040, 042, 043, 050, 065, 140, 150, 240 0 601 850 104, 106, 140, 160, 191, 193, 1A0, 1A3, 1A4, 1A7, 1AD, 1AF, 1B4, 1B6, 1F0, 1F3, 1M0), Meuleuse GWS 20-230 H (0 601 850 003, 004, 006, 008, 037, 042, 043, 050, 065, 103, 108, 150, 1AD, 1H2, 1L4 , 3 601 H50 101, L00, L02, L70), Meuleuse GWS 20-230 J (0 601 752 903, 908, 913, 932, 965), Meuleuse GWS 20-230 JH (0 601 850 903, 908, 932, 3 601 H50 M00, M30), Meuleuse GWS 21 U (0 601 353 103, 165), Meuleuse GWS 21-180 (0 601 356 103, 104, 132, 140, 150, 165, 803, 832, 865, 0 601 851 0L0), Meuleuse GWS 21-180 H (0 601 851 003, 008, 013, 037, 050, 083, 0A2, 0A3, 0A4, 0L2, 0L4 3 601 H51 L03), Meuleuse GWS 21-180 HV (0 601 851 B03, B08,), Meuleuse GWS 21-180 JH (0 601 851 903, 908, 913,), Meuleuse GWS 21-180 JHV (0 601 851 G03, G08, G18), Meuleuse GWS 21-230 (0 601 357 103, 104, 132, 140, 150, 165, 188, 803, 832, 865 0 601 852 0L0), Meuleuse GWS 21-230 H (0 601 852 041, 0A1, 0F1), Meuleuse GWS 21-230 HV (0 601 852 B03, B08, B42, B65,), Meuleuse GWS 21-230 JH (0 601 852 903, 908, 913, 932, 965), Meuleuse GWS 21-230 JHV (0 601 852 G03, G08, G32, G65), Meuleuse GWS 22 (3 601 H82 A40), Meuleuse GWS 22-180 (3 601 H81 A80, AB0, AK0, AL0), Meuleuse GWS 22-180 H (3 601 H81 100, 101, 1P0, L00, L01, L70, L71, Y00, Y01), Meuleuse GWS 22-180 JH (3 601 H81, M00, M01Z00, Z01), Meuleuse GWS 22-180 LV (3 601 H90 E80), Meuleuse GWS 22-180 LVI (3 601 H90 CE0, CN0, D00, DH0), Meuleuse GWS 22-230 (3 601 H82 A80, AB0, AK0),

Meuleuse GWS 22-230 H (3 601 H82 100, 101, 190, 191, 1P0, 1P2, L00, L01, L70, L71, X00, X01, Y00, Y01, Z00), Meuleuse GWS 22-230 JH (3 601 H82 200, 201, M00, M01, M30, M31, Z01), Meuleuse GWS 22-230 LV (3 601 H91 E40), Meuleuse GWS 22-230 LVI (3 601 H91 C00, C70, CE0, CN0, D00, D30, D90, DH0), Meuleuse GWS 230 (0 601 752 020, 021), Meuleuse GWS 230 J (0 601 752 920), Meuleuse GWS 2300-23 J (0 601 754 922), Meuleuse GWS 230H (3 601 H82 L60, L62), Meuleuse GWS 230JH (3 601 H82 M02), Meuleuse GWS 23-180 (0 601 753 018, 078, 079), Meuleuse GWS 23-180 + SDS (0 601 753 173, 180), Meuleuse GWS 23-180 J (0 601 753 872, 873, 878, 903), Meuleuse GWS 23-180 JS (0 601 753 972, 973), Meuleuse GWS 23-180 S (0 601 753 073, 077, 080, 085), Meuleuse GWS 23-230 (0 601 362 003, 004, 032, 034, 036, 037, 041, 042, 047, 048, 050, 065, 079, 080, 086, 087, 903, 932, 965, . 0 601 754 003, 004, 006, 008, 037, 042, 043, 050, 065, 173, 180, 182, 185,), Meuleuse GWS 23-230 J (0 601 754 885, 903, 908, 932,), Meuleuse GWS 23-230 JS (0 601 754 972, 973, 978), Meuleuse GWS 23-230 S (0 601 754 073, 077, 080, 085, 872, 873, 878), Meuleuse GWS 2400-23 JH (0 601 854 522), Meuleuse GWS 24-180 (0 601 361 103, 132, 134, 137, 141, 142, 150, 165, 803, 832), Meuleuse GWS 24-180 B (0 601 853 003, 043, 065, 173, 185), Meuleuse GWS 24-180 BV (0 601 853 B65), Meuleuse GWS 24-180 BX (0 601 863 187), Meuleuse GWS 24-180 H (0 601 853 403, 493 3 601 H53 100, 1P0 3 601 H83 100, 180, 1P0), Meuleuse GWS 24-180 J (0 601 361 865), Meuleuse GWS 24-180 JB (0 601 853 873, 903), Meuleuse GWS 24-180 JBV (0 601 853 G03, G08, G37), Meuleuse GWS 24-180 JBX (0 601 863 873), Meuleuse GWS 24-180 JH (3 601 H53 M00 3 601 H83 M00), Meuleuse GWS 24-180 LV (3 601 H92 E40, G80), Meuleuse GWS 24-180 LVI (3 601 H92 CB0, F00, FB0, FH0, H40, HE0, HN0 3 601 H93 FB0), Meuleuse GWS 24-23 JH (3 601 H84 M00), Meuleuse GWS 24-230 (0 601 362 103, 106, 132, 134, 137, 141, 142, 150, 165, 178, 803, 832, 865, 878), Meuleuse GWS 24-230 B (0 601 854 003, 008, 042, 043, 050, 065, 173, 182, 185), Meuleuse GWS 24-230 BV (0 601 854 B03, B08, B42, B65), Meuleuse GWS 24-230 BX (0 601 864 187), Meuleuse GWS 24-230 H (0 601 854 403, 408, 462, 493, 3 601 H54 100, 1P0, L00 , 3 601 H84 100, 180, 1P0, L00), Meuleuse GWS 24-230 JB (0 601 854 832, 841, 842, 873, 878, 903, 908, 932, 942, 965), Meuleuse GWS 24-230 JBV (0 601 854 G03, G08, G32, G37, G42, G65), Meuleuse GWS 24-230 JBX (0 601 864 865, 872, 873, 878, 3 601 H64 400, R00, T00), Meuleuse GWS 24-230 JH (0 601 854 503, 3 601 H54 M00, 3 601 H84 200, M30), Meuleuse GWS 24-230 JVX (3 601 H64 500, U00, Z00), Meuleuse GWS 24-230 LVI (3 601 H93 CB0, F00, F30, F90, FH0, G40, H00, H40, H70, HE0, HN0, J40,), Meuleuse GWS 24-300 (0 601 364 003, 032, 038, 042, 048, 088, 3 601 C64 300, 370, 800, 830), 93 GWS 24-300 I (0 601 364 903, 932, 973), Meuleuse GWS 25-180 (0 601 755 003, 008, 034, 037, 041, 042, 050, 103, 115, 173, 181, 182,), Meuleuse GWS 25-180 J (0 601 755 873, 903), Meuleuse GWS 25-180 JS (0 601 755 973), Meuleuse GWS 25-180 S (0 601 755 073, 077, 080, 081, 082), Meuleuse GWS 25-230 (0 601 756 003, 008, 034, 037, 041, 042, 050, 065, 103, 115, 173, 181, 182, 185), Meuleuse GWS 25-230 J (0 601 756 872, 873, 878, 885, 903, 932, 937, 965), Meuleuse GWS 25-230 JS (0 601 756 972, 973, 978, 985), Meuleuse GWS 25-230 S (0 601 756 073, 077, 080, 081, 082, 085), Meuleuse GWS 26-180 B (0 601 855 003, 037, 3 601 H55 K40), Meuleuse GWS 26-180 BV (0 601 855 B03), Meuleuse GWS 26-180 H (0 601 855 403, 493, 3 601 H55 100), Meuleuse GWS 26-180 JB (0 601 855 903), Meuleuse GWS 26-180 JBV (0 601 855 G03 , 3 601 H55 U00), Meuleuse GWS 26-180 JH (3 601 H55 M00), Meuleuse GWS 26-180 LVI (3 601 H94 F00, FH0, HE0, HN0,), Meuleuse GWS 26-230 B (0 601 856 003, 037, 050, 065, 3 601 H56 300, K40), Meuleuse GWS 26-230 BV (0 601 856 B03, B37, B65), Meuleuse GWS 26-230 H (0 601 856 403, 437, 493, 3 601 H56 1P0, L40), Meuleuse GWS 26-230 JB (0 601 856 903, 908, 965), Meuleuse GWS 26-230 JBV (0 601 856 G03, G08, G60, G65, K32, 3 601 H56 500, S00, U00, U30,), Meuleuse GWS 26-230 JH (0 601 856 503 , 3 601 H56 100, M00), Meuleuse GWS 26-230 LVI (3 601 H95 F00, F30, FH0, H00, H40, HE0, HN0), Meuleuse PWS 18 - 180(0321807.8), Meuleuse PWS 20-230(0334993.2), Meuleuse PWS 20-230(0335993.2), Meuleuse PWS 20-230J (3 603 C59 V35), Scie TCO 2000 (3 601 M17 380, 381) Référence du charbon BOSCH original : 1607014171 Pour les machines de la marque SKIL suivantes : Meuleuse 9790, Meuleuse 9795, Meuleuse 9551-80 (F 012 955 180), Meuleuse 9777 AA, Meuleuse 9777 AB, Meuleuse 9777 JB, Meuleuse 9777 JC, Meuleuse 9790 AA, Meuleuse 9790 AB, Meuleuse 9790 JB, Meuleuse 9790 JC, Meuleuse HD 9661-100, Meuleuse HD 9661-80, Meuleuse HD 9762-00, Meuleuse HD 9762-32, Meuleuse HD 9762-80, Meuleuse HD 9762-81, Meuleuse HD 9762-84 Référence du charbon SKIL original : 1607014171