

Comap dispose d'une large gamme d'accessoires et de pièces détachées pour la gamme multicouche Multiskin, tels que : ruban de protection, joints toriques et mousse expansive.



Description	Brasure tendre étain argent 94/6 Fil 20/10
Code	398521
EAN	03430650036390
Modèle	<u>8520CU - Brasure tendre étain cuivre</u>
Dimensions [mm]	20/10 x 2

Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	8520A Brasure tendre étain argent 94/6
Marque	COMAP
type produit	Accessories
Code	398521
EAN	03430650036390

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr