

Comap dispose d'une large gamme d'accessoires et de pièces détachées pour la gamme multicouche MultiSkin, tels que : ruban de protection, joints toriques et mousse expansive.



Description	Brasure tendre étain argent 94/6 Fil 20/10
Code	398521
EAN	03430650036390
Modèle	<u>8520CU - Brasure tendre étain cuivre</u>
Dimensions [mm]	20/10 x 2